



# CICTA

Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada

**CICTA**  
CENTRO DE  
INVESTIGACIÓN EN  
CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA  
APLICADA

**IIT**  
INSTITUTO DE  
INGENIERÍA Y  
TECNOLOGÍA

**UACJ**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
CIUDAD JUÁREZ

## Reglamento Interno para el Laboratorio de MEMS (CICTA)

### Se deberán respetar las siguientes reglas en el Centro:

1. Se deben utilizar adecuadamente nuestras herramientas de trabajo incluyendo:
  - Mantener la limpieza y buen uso del equipo computacional
  - No bajar del internet ningún tipo de programa (solicitar autorización)
  - No se permite utilizar el FaceBook u otros programas semejantes de constante comunicación con contrapartes. Sólo correo std. es permitido con limitado acceso, incluyendo Skype.
  - La computadora es para uso estrictamente de trabajo .Especialmente No se permiten desarrollar tareas, trabajos, proyectos, ó prácticas escolares, salvo autorización de la jefatura del Centro.
  - No alimentos dentro del laboratorio.
2. No se permite entrar con chamarras, ó mochilas grandes al laboratorio (se proveerán casilleros para guardar sus respectivas pertenencias.)
3. Se proveerán ayudas visuales para procedimientos, uso de batas, overoles, y uso de escafandras (cubrir el cabello), así como una explicación de los procesos correspondientes en cuanto al uso de los equipos (abrir / cerrar y gases).
4. Usar la vestimenta adecuada para cada área, usar zapato cerrado y cabello bien recogido, (no se permite el uso de cachuchas). Seguir siempre los lineamientos de la seguridad en el Laboratorio.
5. Tener nuestra área de trabajo presentable:
  - Limpieza y Orden
6. No se permite el acceso de visitantes que distraigan nuestro desempeño:
  - Prohibido estrictamente ingresar al cuarto limpio y área de diseño sin la autorización y portando siempre su gafete correspondiente.
  - Solo entraran personas externas que presenten el formato de Acceso al Laboratorio debidamente firmado por la Jefatura del CICTA.
7. Respetar el horario de trabajo que se ha definido (Avisar a su jefe inmediato en caso de tener que ausentarnos por más de 10 min de nuestra área de trabajo o si se necesita faltar por razones especiales).

Dr. José Mireles Jr. García  
Jefe del Centro de Investigación en  
Ciencia y Tecnología Aplicada

Cd Juárez, Chih. A 16 de Agosto de 2013